

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO.57 REPUBLICA DE EL SALVADOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1432-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto1: - Muros internos que deberán ser demolidos hasta una altura de 80 cm para posteriormente usarlos como base para las mesas de trabajo.



Foto 2: Área destinada para la ampliación de la cocina, y tener un acceso directo a la pila mediante la generación de una puerta en el muro contiguo a la escalera.



Foto 3: Ampliar la cocina, permitirá a la OPF poder realizar de mejor manera los alimentos de los niños.



Foto 4: Para lograr una ventilación cruzada se solicita la demolición de el muro de ladrillo y colocar una ventana tipo sifón.



Foto 5: La losa que se encuentra sobre la batería de paños y el área de cocina, presenta fisuras.





Foto 6: Los canales pluviales y las bajadas de agua deberán de tener mantenimiento, ya que algunos puntos se encuentran doblados.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Luens López
Arquitecto
Cologiano 6346

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO.57 REPUBLICA DE EL SALVADOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1432-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 7: Se puede apreciar que la madera de estructura del techo ha sufrido daños por humedad y plagas, por lo que algunas piezas deberán ser sustituidas.



Foto 8: En este espacio funcionan los servicios sanitarios de manera mixta, por lo que se pretende realizar la división de los mismos.



Foto 9: En la parte superior se realizará la apertura del vano en la forma de trapecio, para poder colocar una ventana que permita ventilar de mejor manera.



Foto 10: Al igual que el otro servicio sanitario, en este también se pretende realizar una remodelación que permita tener los inodoros por separado.



Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía con directora y OPF, al terminar la visita de campo.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Cesca Rodolfo Lucas López
 Arquitecto
 Colegiado 6346
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa