

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO.57 REPUBLICA DE EL SALVADOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1432-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/2024



Foto 1: Demolición de muros internos.



Foto 2: Apertura de vano para puerta.



Foto 3: Proceso de zanjeo para levantado de muro.



Foto 4: Zanjeo y traslado de tuberías de agua potable y drenajes.




Foto 5: Levantado de muro de block.



Foto 6: Armado y encofrado para mesas de trabajo.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Cesar Rodríguez Luaces López

Arquitecto
Categoría 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP NO.57 REPUBLICA DE EL SALVADOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	3A. AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1432-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	18/07/2024



Foto 7: Suministro e instalación de pila.



Foto 8: Armado y encofrado para dintel de ventana.



Foto 9: Preparación de mesas de trabajo para colocación de azulejo.



Foto 10: Trabajos de fundición de columnas.



Foto 11: Fotografía en establecimiento.




Foto 12: Fotografía en el establecimiento durante los procesos constructivos.

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa