



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

PRA-FOR-00
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP NO 57 REPUBLICA DE EL SALVADOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	3A. AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1432-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	16/08/2024



Foto 1: Suministro e instalación de energía eléctrica de fuerza, incluye cableado, ducto, cajas y tomacorrientes.



Foto 2: Suministro e instalación de azulejo en formato de 20 x 30 centímetros.




Foto 3: Mesa de trabajo con su respectivo top de azulejo.



Foto 4: Suministro e instalación de energía eléctrica para iluminación, incluyendo cableado + lámpara ahorradora.




Foto 5: Armado de estructura de soporte para lámina troquelada + ventana tipo sifón.






Foto 6: Instalación de lámina troquelada + energía eléctrica para iluminación.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP NO.57 REPUBLICA DE EL SALVADOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	3A. AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1432-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	16/08/2024
			
Foto 7: Aplicación de monocapa, gris y blanco para acabado en muros de cocina.		Foto 8: Fabricación de caja de registro para drenaje de cocina.	
			
Foto 9: Muros divisorio en baños.		Foto 10: Fabricación de mingitorio en baño de niños + colocación de piso y azulejo en baños.	
			
Foto 11: Fotografía en establecimiento.		Foto 12: Fotografía en el establecimiento al finalizar la visita de campo.	
			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	