

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM 'GERARDO GORDILLO BARRIOS'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	A CALLE 5-94 ZONA ZENIAL COLONIA BELENI		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1438-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:			



Foto1: . Condiciones actuales de pila y muros de cocina.



Foto 2: Se pueden apreciar los problemas de filtración que presenta la pila, por lo que deberá ser cambiada



Foto 3: Se puede apreciar la falta de canales pluviales debido a la caída del mismo por deterioro.



Foto 4: Oxidación en el canal pluvial existente



Foto 5: Canales en malas condiciones al igual que las tuberías para las bajadas de agua pluvial.



Foto 6: Se muestra el estado de las puertas y el motivo de la sustitución de 15 cm en la parte inferior.



Cesar Rodolfo Lucas Lopez
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM 'GERARDO GORDILLO BARRIOS'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1438-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:			





Foto 7: La estructura del techo que se encuentra en el área de pasillo, se encuentra deteriorada por lo que es necesario realizar la sustitución de las piezas en la parte inferior.



Foto 8: Los chorros presentan fuga.



Foto 9: Las puertas de los baños están con problemas de oxido, por lo que se les debe dar mantenimiento.



Foto 10: Se muestra el área en laque se pretende realizar la bodega de almacenamiento.



Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía con directora y OPF, al terminar la visita de campo.



Cesar Rodollo Lucas López Arquitecto Enlegiado 6346 Frima y Sello del Evaluador de Campo del Programa