

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 101 "PRIMERO DE JULIO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1544-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/2024



Foto 1: Se puede apreciar las condiciones en las que se encuentra la estructura metálica que soporta la lámina, por falta de mantenimiento.



Foto 2: Visto de la parte posterior se puede apreciar la cantidad de oxidación que presentan los techos



Foto 3: Techos con oxidación y problemas de filtración




Foto 4: El problema de oxido en la estructura es en todo el módulo, pero se determinó que no es necesario el cambio de piezas, pero si es importante el mantenimiento (Lijado y pintura)



Foto 5: Se puede apreciar el problema de inclinación que presenta el muro perimetral.



Foto 6: Este problema es el producto de movimiento de tierras en el lado del campo de futbol.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 101 "PRIMERO DE JULIO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1544-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/2024



Foto 7: En la parte del medio del muro es más evidente el problema de inclinación del muro.



Foto 8: De manera practica se realiza un ejercicio para identificar el problema del muro dando como resultado aproximadamente 30 grados de inclinación.



Foto 9: El Problema del muro perimetral se está transfiriendo a uno de los salones que actualmente se utiliza como bodega.



Foto 10: Es evidente el daño que ha sufrido la infraestructura del establecimiento.



Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía con directora y OPF, al terminar la visita de campo.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPEF

Cesar Rodolfo Lucas Lopez
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa