









REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 101 "PRIMERO DE JULIO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1544-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/06/2024
			
Foto 1: Excavación para cimentación de muro.		Foto 2: Demolición de muro existente	
			
Foto 3: Demolición y retiro de escombros		Foto 4: Levantado de muro, armado de columnas y soleras.	
			
Foto 5: Preparación de Formaleta para fundición de solera		Foto 6: Muro de protección con temporal con lámina.	
			
Firma y sello del Presidente de la OPR		Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 101 "PRIMERO DE JULIO"	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1544-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/06/2024



Foto 7: Limpieza de estructura metálica.



Foto 8: Suministro e instalación de lámina troquelada.



Foto 9: Traslado de materiales al centro educativo.



Foto 10: Mantenimiento a estructura de soportes.




Foto 11: Foto en Escuela




Foto 12: Fotografía al terminar la visita de campo.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*Cesar Rodolfo Lucas López*

Arquitecto  
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa