



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 101 "PRIMERO DE JULIO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1544-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/2024



Foto 1: Suministro e instalación de techo de lámina



Foto 2: Mantenimiento de estructura metálica de soporte incluye lijado y pintura.



Foto 3: Instalación de techo de lámina.



Foto 4: Colocación de lámina troquelada calibre 26.



Foto 5: Lámina en voladizo de pasillo.



Foto 6: Suministro e instalación de techo de lámina + mantenimiento de estructura de soporte.

[Handwritten signature]



Cosma Rodolfo Lucas Lopez

Encargado
Colegiado 6346

Firmado en el Establecimiento de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 101 "PRIMERO DE JULIO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1544-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/2024



Foto 7: Muro perimetral de mampostería reforzada.




Foto 8: Se levantó más de lo previsto, para evitar invasión por parte de los usuarios de la cancha.



Foto 9: Se aplicó repello y pintura para el acabado final.




Foto 10: Vista general del muro.




Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía al terminar la visita de campo con director y presidente de OPF.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello del evaluador de Campo del Programa