

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 'TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVE. FEDERAL FINAL ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1552-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/03/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo




Foto 2: Con la Directora del Establecimiento Educativo



Foto 3: Baños Niñas, en mal estado es necesario sustituir sanitario y colocar azulejo y aplicación de pintura en muros



Foto 4, Baños Niñas, es necesario dar mantenimiento a puertas de sanitarios




Foto 5, Baños Niñas, Sanitario sin Puerta, es necesario colocar nueva



Foto 6, Baños Niñas, es necesario dar mantenimiento a puerta de ingreso

Firma y sello del Presidente de la OPE



Julio Enrique Rodríguez Peña  
Ingeniero Civil



Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 'TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVE. FEDERAL FINAL ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1552-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/03/2024

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 <b>Julio Enrique Rodríguez Peña</b> Ingeniero Civil Colegiado 5,694 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 'TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVE. FEDERAL FINAL ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1552-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/03/2024
			
Foto 13: Modulos de Aulas, es necesario aplicar pintura en muros interiores y exteriores		Foto 14: Modulos de Aulas, es necesario aplicar pintura en muros interiores y exteriores	

 <p>Firma y sello del Presidente de la ORF</p>	 <p>Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa</p>
---	--