




**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVE. FEDERAL FINAL ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1552-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/07/2024




ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
 ESCUELA OFICIAL TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN
 VESPERTINA
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Cesar Rodolfo Lucas López
 Arquitecto
 Colegiado 6346
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-00
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	AVE. FEDERAL FINAL ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1552-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	15/07/2024



Foto 7: Se lleva a cabo la instalación del azulejo en muros.



Foto 8: Se avanza con la colocación de azulejo en el interior de los cubículos del baños de mujeres.



Foto 9: El baño de chicas es el que muestra el mayor avance con respecto a la colocación del azulejo.




Foto 10: Preparación de muro para colocación de azulejo.




Foto 11: Fotografía en establecimiento.




Foto 12: Fotografía en establecimiento.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa