



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | MIXCO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | AVE. FEDERAL FINAL ZONA 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-1552-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 9/07/2024 |



Foto 1: Aplicación de pintura en muros interiores de baños.



Foto 2: Mantenimiento a puertas metálicas, incluye lijado y pintura.



Foto 3: Mantenimiento a puertas + pintura interior + suministro e instalación de azulejo.



Foto 4: Instalación de azulejo en baños.



Foto 5: Se sustituyó el azulejo en mal estado por azulejo en buenas condiciones en pileta tipo lavamanos.





Foto 6: Suministro e instalación de azulejo el mijitorio.


 Firma y sello del Presidente de la OPF



 11/11/ Arguñecto
 Colegiado 6346
 Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | MIXCO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | AVE. FEDERAL FINAL ZONA 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-1552-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 9/07/2024 |



Foto 7: Suministro e instalación de pilas.



Foto 8: Colocación de chapa en puerta principal de baño.



Foto 9: Suministro e instalación de 2 tinacos, para el abastecimiento de los servicios sanitarios.



Foto 10: Suministro e instalación de lámparas para salón de clases.



Foto 11: Fotografía en establecimiento.






Foto 12: Fotografía en establecimiento al analizar la visita de campo.


Firma y sello del Presidente de la OPAF




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346