



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM NO.7 FRANCISCO MARROQUIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1554-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	21/06/2024




Foto 7: Se realiza el mantenimiento a las ventanas, lijado mas pintura.




Foto 8: Se lleva a cabo el mantenimiento a la estructura de soporte.



Foto 9: Se avanza con la colocación de piso en los salones correspondientes, por lo que se verifica que el pegado sea apropiado y que tenga la nivelación esperada.



Foto 10: Se muestra uno de los salones con cambio de piso.




Foto 11: Fotografía en el establecimiento.



Foto 11: Fotografía en el establecimiento durante el proceso de verificación de avances.

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Presidente de la O.P.R.






[Handwritten Signature]
Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM NO.7 FRANCISCO MARROQUIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	15 CALLE 5-61 ZONA 5, COLONIA PRIMERO DE JULIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1554-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	1/06/2024
			
Foto 1: Se desmontan las láminas en mal estado.		Foto 2: Salón de clases sin techo, listo para recibir el mantenimiento a la estructura de soporte.	
			
Foto 3: Se desmonta el techo en el área de baños.		Foto 4: Área de baños sin techo.	
			
Foto 5: Se colocan las láminas nuevas en los salones correspondientes.		Foto 6: Montaje de lámina troquelada nueva en salón de clases.	
 Firma y Sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	

