



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 115 'DARIO GONZALEZ'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A AVE. ENTRE 12 Y 13 CALLES COLONIA 1ERO DE JULIO, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1556-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/06/2024



Foto 1: Trabajos de mantenimiento a barandilla.



Foto 2: Trabajos de mantenimiento a barandilla.



Foto 3: Trabajos de resanado de vigas en exterior.




Foto 4: Trabajos de resanado de vigas en interior.



Foto 5: Aplicación de Impermeabilizante en losa.



Foto 6: Aplicación de Impermeabilizante en losa.

Firma y sello del Presidente de la CIPE

Cesar Rodolfo Lucas López  
Arquitecto  
Colegiado 6346  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM NO. 115 'DARIO GONZALEZ'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	5A AVE. ENTRE 12 Y 13 CALLES COLONIA 1ERO DE JULIO, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1556-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	10/06/2024



Foto 7: Aplicación de monocapa blanco para acabado en vigas interiores.



Foto 8: Aplicación de monocapa blanco para acabado en vigas exteriores.




Foto 9: Mantenimiento a Puertas para la bodega de la bomba.



Foto 10: Mantenimiento a Puertas de cisterna.



Foto 10: Fotografía en Establecimiento.




Foto 9: Fotografía al terminar la evaluación.

Firma y sello del Presidente de la DPE

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Arias López  
Arquitecto  
Colegiado 6346