



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 115 'DARIO GONZALEZ'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A AVE. ENTRE 12 Y 13 CALLES COLONIA 1ERO DE JULIO, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1556-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/08/2024



Foto 1: Se terminaron los trabajos de mantenimiento a la barandilla.



Foto 2: Trabajos de mantenimiento a barandilla.



Foto 3: Resultado de los trabajos de resanado de vigas en exterior.



Foto 4: Trabajos de resanado de vigas en Interior.



Foto 5: Aplicación de Impermeabilizante en losa.






Foto 6: Aplicación de Impermeabilizante en losa.

Firma y Sello del Presidente de la OEA

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Guzmán Cines
Arquitecto
Colegiado 0346





**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 115 'DARIO GONZALEZ'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A AVE. ENTRE 12 Y 13 CALLES COLONIA 1ERO DE JULIO, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1556-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/08/2024



Foto 7: Mantenimiento de puertas para bomba y cisterna, incluye el lijado y pintura.



Foto 8: Suministro e instalación de ventana corrediza de UPVC.



Foto 9: Aplicación de pintura en fachada.



Foto 10: Aplicación de pintura en fachada.



Foto 10: Fotografía en Establecimiento.



Foto 9: Fotografía al terminar la evaluación con Director y OPF

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Carmen Rosalva Flores López
Arquitecto
Gallegindo 6346