

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 114 MATEO FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	40 AVENIDA "A" LOMAS DE COTIO ZONA 3 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1561-43	FECHA:	5/09/2024




Foto 1: MODULO 2, IMPERMEABILIZACION DE LOSA, AULA PREPRIMARIA




Foto 2: MODULO 2, IMPERMEABILIZACION DE LOSA, DE AULA TERCERO



Foto 3: MODULO 2, IMPERMEABILIZACION DE LOSA PARTE EXTERIOR DE AULA SEGUNDO PRIMARIA



Foto 4: MODULO 2 IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN PASILLO





Foto 5: MODULO 2, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DENTRO DE AULA SEXTO PRIMARIA



Foto 6: MODULO 2, IMPERMEABILIZACION DE LOSA, AULA DE DIRECCION J.V., BAÑO DE DOCENTES, COCINA DE LA TARDE Y BAÑO DE NIÑAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

