

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11calle 22-57 zona 9 de Mixco Aldea el Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1569-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024



Foto 1: . Actualmente debido a la falta de suministro de agua de manera directa a los inodoros, presentan problemas de bloqueo al momento de realizar la descarga.



Foto 2: Las puertas presentan oxidación principalmente en la parte inferior.



Foto 3: Los chorros actualmente presentan fallas en el sistema de cerrado.




Foto 4: Debido al colapso de la red de agua potable debido a la antigüedad de la misma, no se cuenta con agua de manera directa, por lo que se debe realizar el mantenimiento de la misma.



Foto 5: Se muestra los daños en la estructura del techo a causa de la oxidación por falta de mantenimiento.



Foto 6: Oxidación en la estructura del techo y problemas de filtración principalmente en juntas y tornillos, por lo que se deberá realizar el mantenimiento.

Victoria Lutín
Firma y sello del Presidente de la OPF



Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11calle 22-57 zona 9 de Mixco Aldea el Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1569-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024



Foto 7: En las aulas se tiene poca iluminación natural.



Foto 8: Debido a la cantidad de niños, la falta de ventilación natural y las condiciones climáticas del lugar las temperaturas son elevadas dentro de los salones de clases.



Foto 9: Durante la época de lluvia este espacio queda sin poder ser utilizado y permite que el agua ingrese en las aulas inferiores y en los pasillos de segundo nivel, afectando el desarrollo de los niños.



Foto 10: Patio 1 es el espacio en el que los niños desarrollan sus actividades físicas y de recreación.



Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía con directora y OPF, al terminar la visita de campo.

Victoria Lutín
Firma y sello del Presidente de la OPF

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa