

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL NARAJITO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km 18.5 CARRETERA A SAN JUAN SACATEPÉQUEZ ALD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1570-43	FECHA:	26/04/2024




Foto1: Frente a la EORM EL Naranjito




Foto 2: Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, puertas, chimeneas, etc).



Foto 3: Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, puertas, chimeneas, etc).




Foto 4: Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, puertas, chimeneas, etc).



Foto 5: Cerco o muro perimetral



Foto 6: reparación de repello y cernido en paredes y puertas y ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

