



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lo de Fuentes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 calle 12-11 aldea Lo de Fuentes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1578-43	FECHA:	25/06/2024



Foto 1: En esta imagen se muestra el estado de la cocina. Se puede ver el estado de la pared, el lugar donde se cocina el azulejo está deteriorado.



Foto 2: Esta es otra imagen donde se evidencia el mal estado de la pila, el lugar esta cerrado, no tiene ventilación. Muestra el azulejo en el fondo, necesita ampliarse.



Foto 3: Esta imagen evidencia el mal estado del azulejo de los baños, las puertas están dañadas y en la pared se observa que parte del azulejo se ha caído.




Foto 4: Esta imagen muestra lo deteriorado que se encuentra este baño. La puerta totalmente deteriorada, las paredes están en mal estado. El piso en algunas partes se muestra quebrado.



Foto 5: Esta imagen evidencia el estado de este salón, los ventanales están deteriorados, el techo de igual forma está totalmente deteriorado.



Foto 6: La imagen muestra parte del salón de clase que se encuentra deteriorado, los ventanales están deteriorados, quizá no se observa pero el salón el techo lo tiene muy bajo y hace demasiado calor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.