

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA CAROLINGIA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BOULEVARD EL CAMINERO 27-33, COLONIA CAROLINGIA ZONA 6 CIUDAD DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1690-45	FECHA:	21 DE FEBRERO DEL 2024



Foto 1: IMAGEN QUE MUESTRA LA PARTE FRONTAL DEL MÓDULO A INTERVENIR.




Foto 2: IMAGEN QUE MUESTRA LA PARTE LATERAL IZQUIERDO DEL MÓDULO A INTERVENIR.



Foto 3: IMAGEN QUE MUESTRA LADO DERECHO DE MÓDULO A INTERVENIR.



Foto 4: IMAGEN QUE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DE FIBROCEMENTO SIN ESTRUCTURA PORTANTE NI BUENAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.



Foto 5: SE OBSERVA EL INTERIOR DEL AULA CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MAL ESTADO.



Foto 6: IMAGEN QUE MUESTRA EL PASILLO CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos y aumentar el número de hojas.

[Firma]
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB COLONIA CAROLINGIA
 LESBIA CHAMALE FERRER
 Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Oscar Estuardo Ortíz Melchor
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público