

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA CAROLINGIA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BOULEVARD EL CAMINERO 27-33, COLONIA CAROLINGIA ZONA 6 CIUDAD DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1690-45	FECHA:	27 de Abril 2024



Foto 1: IMAGEN QUE MUESTRA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MÓDULO.



Foto 2: IMAGEN QUE MUESTRA LA PARTE LATERAL IZQUIERDO DEL MÓDULO EN EL PROCESO.



Foto 3: IMAGEN QUE MUESTRA LA COLOCACIÓN DE LA LAMINA TROQUELADA EN LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS.



Foto 4: IMAGEN QUE MUESTRA LA PREPARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA COLOCAR.



Foto 5: IMAGEN QUE MUESTRA EL DESMONTAJE DE FIBROCEMENTO O DURALITA Y RETIRO DE CABLEADO EN MAL ESTADO.



Foto 6: IMAGEN QUE MUESTRA EL LA COLOCACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS EN EL MÓDULO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <b>ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA</b> <b>INEB</b> <b>COLONIA CAROLINGIA</b> Firma y sello del representante de la OPA	 <b>OSCAR ESTUARDO ORTIZ MELCHOR</b> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

