

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB J.V. COLONIA PRIMERO DE JULIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8AV. 18-58 COLONIA PRIMERO DE JULIO Z. 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1691-45	FECHA:	3/03/2024



**Foto 1** Pésimo estado de los baños, lavamanos, urinarios y bajada de agua en sanitarios de los alumnos y alumnas, necesita reparación completa.




**Foto 2** Reparación de portón y sistema eléctrico de SUM de nuestro instituto durante años hemos contado con una pésima iluminación y un acceso en mal estado.



**foto 3** Reparación de suministros de agua potable para los baños, durante años hemos tenido esta problemática con la conexión del agua en la jornada vespertina.



**foto** Necesidad de instalación de vidrios quebrados, reparación de ventanas e instalación de aire acondicionado en los salones de computación y expresión del segundo nivel de nuestro establecimiento.



**foto 5** Canaletas en mal estado en los salones de computación y expresión artística en el segundo nivel.



**foto 6** Necesidad de Cielo falso, reparación de ventanas e instalación de aire acondicionado para el salon de exprsion artística en el segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
**ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB**  
 ANA BELLA VELIZ  
 Firma y Sello del Presidente de la OPE

  
**DIRECCIÓN**  
 MARITZA NOEMI RODRIGUEZ PEREZ  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público