



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Inebe Con Orientacion Ocupacional	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km 17.5 Carretera Roosevelt aldea lo de Coy.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1693-45	FECHA:	11/3/2024



Imagen de ventanas para cambio de vidrios



Imagen de fuga de baños de area de administracion por reparar



Imagen de grietas donde se filtra agua.



Imagen de filtración de agua



Imagen de area de instalación de lavamanos en area administrativa



Imagen de cableado que necesita entubado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Inebe Con Orientacion Ocupacional	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km 17.5 Carretera Roosevelt aldea lo de Coy.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1693-45	FECHA:	11/3/2024



Imagen de losa de modulo 2, donde se muestra la imagen donde se encuentran reparaciones.



Imagen de modilo donde se haran los trabajos de impermeabilizacion.



Imagen de grietas donde se filtra agua.



Imagen de area a trabajar, por un total de 400 MT.




Imagen de Viga por reparar, ubicada en pared al ingreso del SUM



Imagen de Viga horizontal por reparar, ubicada la centro del SUM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

