

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS					
No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
MANO DE OBRA EN GENERAL					Q67,800.00
	Área 5: Módulo 2, área verde.				
11	Implementación de mesas de cemento	Unidad	3	Q1,200.00	Q3,600.00
	Área 6: Módulo 3, área verde.				
12	Implementación de mesas de cemento	Unidad	3	Q1,200.00	Q3,600.00
TOTAL Q.					75,000.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.





 Firma y Sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

USO EXCLUSIVO DIEDUC

Revisado por: 
 Mardo Antonio Reyna Cruz
 Ingeniero Civil Colegiado 5605
 ingmardcoreyna@gmail.com
 Coordinador(a) de Infraestructura Escolar/ DIEDUC
 Firma y sello

Autorizado por: 
 Director(a) Departamental de Educación
 Firma y sello



"Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE Con Orientación Ocupacional Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 17.5 Aldea Lo de Coy Carretera Roosevelt
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1694-45	FECHA:	25 de abril de 2024



Foto 1: Frente y entrada del Establecimiento INEBE Con Orientación Ocupacional Jornada Vespertina, se necesita pintar las letras del nombre del establecimiento y los logos.



Foto 2: Área de comercio, se necesita reparar la instalación eléctrica, agregar nuevos tomacorrientes y reforzar las puertas de acceso para ampliar el laboratorio de TACs.



Foto 3: El lugar en el que son resguardadas las máquinas de escribir necesita ser ampliado para que este sirva también como espacio para guardar computadoras.



Foto 4: El servicio sanitario de alumnas carece de espacio suficiente para lavarse las manos; y el mal estado de la tubería potable provoca a que tengan que acarrear agua de un tonel.




Foto 5: En los sanitarios de alumnos, la tubería de agua potable está en mal estado, teniendo que agarrar agua de los toneles, esto provoca que toda el área se moje.



Foto 6: En el área de sanitarios se tiene que acarrear agua para su limpieza, necesitándose reparar las tuberías para que los alumnos no tengan que acarrearla y así se mantenga seca el área.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPA</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------