

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE Con Orientación Ocupacional Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 17.5 Aldea Lo de Coy Carretera Roosevelt
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1694-45	FECHA:	25 de abril de 2024



Foto 7: Área de baños docentes, existe una fuga que perjudica tanto el servicio de mujeres como de hombres, lo que mantiene humedad en el área.



Foto 8: Se necesita reforzar los lavamanos para que funcionen correctamente y no exista riesgo de que estos se caigan.



Foto 9: Los alumnos no cuentan con un espacio adecuado para que se sienten a ingerir sus alimentos, se necesita implementar mesas de descanso.




Foto 10: Gracias a que contamos con espacio para implementar mesas de descanso, los alumnos podrán contar con un área adecuada para ingerir sus alimentos.

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Madres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE Con Orientación Ocupacional Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 17.5 Aldea Lo de Coy Carretera Roosevelt
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1694-45	FECHA:	09 de julio de 2024



Foto 1: Frente y entrada del Establecimiento INEBE Con Orientación Ocupacional Jornada Vespertina, pintura de las letras del nombre del establecimiento y logos.



Foto 2: Área de comercio, reparación de instalación eléctrica e implementación de nuevos tomacorrientes para ampliación del laboratorio de TACS.




Foto 3: Ampliación de mueble de metal para guardar computadoras que son utilizadas por los alumnos.



Foto 4: Mejoramiento y reparación de mingitorio, tubería de agua potable, azulejo, puertas, cambio de lavamanos y pintura en servicio sanitario de alumnos.



Foto 5: Mejoramiento de sanitarios, tubería de agua potable, azulejo, puertas, cambio de lavamanos y pintura en servicio sanitario de alumnas.



Foto 6: Reparación de instalación eléctrica e implementación de lámparas LED en servicios sanitarios de los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 