

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: GUATEMALA	MUNICIPIO: MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL DE PRE-PRIMARIA ANEXA AL AGUACATE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 11 calle zona 9 de Mixco Aldea el Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 01-08-3025-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 18/03/2024



Foto 1: . Problemas de corrosión por falta de Mantenimiento en estructura metálica.



Foto 2: Se aprecia el problema de filtración debido a la mala colocación del techo de lámina en la unión con el muro de block generando humedad.



Foto 3: No se cuenta con piso en los salones.



Foto 4: Los vidrios utilizados en los salones, no permiten tener buena iluminación de manera natural.




Foto 5: El área de apertura de las ventanas en mínima, lo cual no permite una buena iluminación y ventilación del salón de clases.



Foto 6: Se muestran nos problemas de humedad, debido a la filtración que existe en la unión del techo el muro.

Victoria Lutián
Firma y sello del Presidente de la OPF

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PRE-PRIMARIA ANEXA AL AGUACATE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 calle zona 9 de Mixco Aldea el Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-3025-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024



Foto 7: Al igual que la pila, los inodoros deben adaptarse al tamaño de los usuarios, en este caso niños de preprimaria, por lo que se deben sustituir.



Foto 8: Se muestra las malas condiciones en las que se encuentra el sistema eléctrico del establecimiento.



Foto 9: Se encuentra expuesto el sistema de Viguetas y Bovedilla que conforman la losa en el área de cocina, también se aprecia la pila presenta fuga.




Foto 10: Techo en área de Bodega, por dónde existen problemas de filtración, lo cual humedece los ambientes colindantes.



Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía con directora y OPF, al terminar la visita de campo.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Cesar Rodolfo Lucas López
 Arquitecto
 Colegiado 6346
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa