X

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD≠ PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Profesor Pedro Edilberto Barahona Méndez. J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Boulevard Principal Colonia Ciudad Satélite Zona 9 de Mixo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-3067-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: Se selló la reposadera qu causaba inundación dentro de la cocina.



Foto 2: Se colocaron las ventanas correspondientes.



Foto 3: Se colocaron las ventanas en la cocina en la parte de atrás con sus respectivos balcones para mayor seguridad.




Foto 4: Se reparó el sistema eléctrico para evitar futuros accidentes.



Foto 5: Se colocó piso cerámico como prevensión al deterioro de la fundición.



Foto 6: Se colocó azulejo para poder mantener una adecuada higiene en la cocina.

Observación: Si es necesario se pyeden agrega hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUNTA ESCOLAR

Firma y sello del Presidente de la OPP da Vespe

Du La M.

Pirma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN SATELITE MIXCO

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



FUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Profesor Pedro Edilberto Barahona Méndez. J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Boulevard Principal Colonia Ciudad Satélite Zona 9 de Mixo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-3067-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Ensavietado y sernido para una buena protección de la pared.



Foto 8: Aplicación de pintura en el exterior de salones. Interior de cocina y exterior.



Foto 9: Aplicación de pintura en mesas y bancas de cemento.







Foto 10: Se colocaron las tapaderas a los sanitaros para mayor higiene.



Foto 11: Se pintaron las puertas de los sanitarios.



Foto 12: Se modoficaron las bajadas de agua para evitar mantener el área húmeda y resbalosa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de do

JUNTA

Firma y sello del Presidente de la ORF

Firms y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Χ **FUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO** DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Profesor Pedro Edilberto Barahona Méndez. J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Boulevard Principal Colonia Ciudad Satélite Zona 9 de Mixo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-3067-43	FECHA:	29/11/2024



Foto13: Cambio de toda la instalación y reparación del tinaco.



Foto 14: Destapar drenajes en área de baños.



Foto 15: Reparación e instalación nueva ya que hay constante fuga el tinaco princiapl de agua.



Foto 16: Se pintó el área de lavamanos y pila.



Foto 17: Pintura y lijado de portón de ingreso principal,



Foto 18: Reforzar baradal del segundo nivel, no es estable, es peligro para los alumnos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales gactualizar et número de hoja

ESCOLAR

Firma y sello del Presidente de la OPE TELITE MIN

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

DIRECCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



X **FUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO** DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Profesor Pedro Edilberto Barahona Méndez. J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Boulevard Principal Colonia Ciudad Satélite Zona 9 de Mixo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-3067-43	FECHA:	29/11/2024



Foto19: Aplicación de pintura en muro perimetral de ingreso.



Foto 20: Aplicación de pintura en cancha y marcaje.



Foto 21: Mantenimiento de drenajes.



Foto 22: Aplicación de pintura.



Foto 23: Pintura en puertas.



Foto 24: Reparación en el sistema eléctrico.



Firma y Sello Director Centro Educativo Publicona Vest

DIRECCIÓN SATELITE MIXCO