




REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6517-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024
			
Foto 1: Suministro e instalación de Ventanas UPVC		Foto 2 Ventanas vista interior y exterior	
			
Foto 3: Armado de estructura para techo.		Foto 4 Armado de viga Joist para soporte.	
			
Foto 5: Armado de bñeras para techo + aplicación de pintura anticorrosiva		Foto 6: Estructura de techo + aplicación de pintura	
			
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar		Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-00
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6517-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024
 <p>Foto 7: Mantenimiento canal pluvial y bajada de agua</p>		 <p>Foto 8: Abrazadera para la tubería de agua pluvial.</p>	
 <p>Foto 9: Trabajos de armado y pintura de estructura para techo.</p>		 <p>Foto 10: Refuezos para soporte de estructura de techo.</p>	
 <p>Foto 11: Fotografía en el establecimiento</p>		 <p>Foto 12: Fotografía con director y ORE al terminar la visita de campo.</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar</p>		 <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	