



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, PLANES DE MINERVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 avenida B 7-27 colonia planes de minerva zona 11 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6519-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024



Foto1: . Vista desde el exterior del área de cocina, en el cual se preparan los alimentos para más de 300 estudiantes.



Foto 2: Interior de cocina en el cual muestra el por que la necesidad de tener un nuevo espacio en el cual se pueda cocinar de manera apropiada.



Foto 3: Espacio dispuesto para la ampliación de la cocina, aprovechando parte del muro posterior y la estructura del techo en el área de pila.



Foto 4: Espacio disponible para ampliación de cocina y poder preparar los alimentos de manera digna.




Foto 5: Intento de ampliación para uno de los salones, debido a la cantidad de estudiantes con los que se cuenta.



Foto 6: Tomando en cuenta las condiciones no fue posible utilizar el área destinada como ampliación, por lo que de momento se utiliza de bodega.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la Comisión



[Signature]
Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, PLANES DE MINERVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 avenida B 7-27 colonia planes de minerva zona 11 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6519-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024



Foto 7: El módulo B cuenta con canales perforados por oxidación y con abolladuras por el paso del tiempo, por lo que ya no son funcionales.



Foto 8: Modulo B, los canales pluviales se encuentran fuera de servicio y no se cuenta con bajadas pluviales.



Foto 9: Módulo A el canal presenta abolladuras, y los soportes empleados no cumplen con su función por lo que se deberá realizar el mantenimiento correspondiente




Foto 10: No se cuenta con bajadas de agua en el Módulo A.



Foto 11: Fotografía en el establecimiento



Foto 12: Fotografía con director y OFP, al terminar la visita de campo.

Firma y sello del Presidente de la OFP

Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Lucas López
Sanquicé
Collegiado 6346