



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6936-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/07/2024



Foto 1: Apertura de vano para ventilación en baño.



Foto 2: Fabricación de pileta en baño de niñas.



Foto 3: Preparación de muro para colocación de azulejo.



Foto 4: Colocación de Azulejo.



Foto 5: Instalación de tubería de descarga pluvial, con protección de concreto.



Foto 6: Mantenimiento a puertas metálicas de baños.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

Cesar Rodolfo Luján López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6936-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/07/2024




Foto 7: Fabricación de tijeras para techo + instalación de las mismas.



Foto 8: Suministro y aplicación de pintura.



Foto 9: Ventanas de UPVC.



Foto 10: Suministro e intalación de ventanería UPVC.




Foto 10: Fotografía en establecimiento.



Foto 11: Fotografía con OPF Y Director del establecimiento.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Landa López
Evaluador
Coligado 6346