

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 20-45, COLONIA LAS BRISAS ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-7038-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/2024
			
<p>Foto 1: El Salón 7 presenta daños en su piso, debido a la falta de mantenimiento.</p>		<p>Foto 2: Al igual que en los salones, también será necesario realizar la colocación de piso en el pasillo del Bloque A.</p>	
			
<p>Foto 3: Sustitución de piso en área de pasillo, frente a salones.</p>		<p>Foto 4: Actualmente el área de cocina se utiliza como salón de clases pero debido a que se tiene que realizar la preparación de alimentos se tiene que adecuar el espacio y construir mesas de trabajo.</p>	
			
<p>Foto 5: Actualmente la dirección no cuenta con piso.</p>		<p>Foto 6: La dirección también funciona como archivo por lo que se propone la colocación de piso.</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 20-45, COLONIA LAS BRISAS ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-7038-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/2024



Foto 7: El cisterna presenta problemas de filtración y fuga, por lo que se pretende realizar el mantenimiento del mismo.



Foto 8: Debido a que la losa del cisterna es prefabricada, presenta problemas de deflexión por lo que representa riesgo para los niños.



Foto 9: Tomando en cuenta que el patio que se observa es el único en el cual los niños pueden desempeñar sus actividades recreativas y el calor es muy intenso, se propone realizar el techado del mismo.



Foto 10: Espacio recreativo para niños de preprimaria, el cuál en temporada de lluvia no se puede utilizar.




Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía con directora y OPF, al terminar la visita de campo.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa