

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	29 CALLE 13-29 LO DE BRAN I ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-7544-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/12/2023



Foto1: EVALUADOR DE CAMPO EN COMPAÑÍA DE AUTORIDADES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.




Foto 2: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



Foto 3: COLOCACION Y SUMINISTRO DE PUERTA DE METAL




Foto 4: COLOCACION DE CAJAS DE REGISTRO PARA BAJADS DE AGUA PLUVIAL.




Foto 5: SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA FUERZA.




Foto 6: SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION.

Firma y sello del Presidente de la ESCUELA OFICIAL RURAL LO DE BRAN I ZONA 6, J. VES. CONSEJO EDUCATIVO, MIXCO, GUATEMALA, C.A.

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa: Giancarlo Chur Pérez, INGENIERO CIVIL, C.O.L. 10806

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	29 CALLE 13-29 LO DE BRAN I ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-7544-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/12/2023



Foto 7: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE PVC



Foto 8: COLOCACION DE BLOCK CON REFUERZO ESTRUCTURAL EN MUROS DE AULA.




Foto 9: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK CON REFUERZO ESTRUCTURAL




Foto 10: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES




Foto 11: REMOZAMIENTO DE PAREDES EXTERIORES DE CENTRO EDUCATIVO SUMINISTRO DE PINTURA




Foto 12: EVALUADOR DE CAMPOM EN COMPAÑÍA DE AUTORIDADES DE CENTRO EDUCATIVO,

Firma y sello del Presidente de la OPE

 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 J. VES. CONSEJO EDUCATIVO
 MIXCO, GUATEMALA, C.A.

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

 Giancarlo Chir Pérez
 INGENIERO CIVIL
 COL. 10806