

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "LO DE BRAN II"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	54 CALLE "A" 14-15 ZONA 6 LO DE BRAN II, MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-7604-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/12/2023



Foto 1: .EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDDES DE CENTRO EDUCATIVO.



Foto 2: AMPLIACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA.



Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE MURO Y TECHO EN PATIO.



Foto 5: MEJORAMIENTO DE TECHO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA



Foto 6: REMOZAMIENTO DE TECHO DE LAMINA TROQUELADA Y ESTRUCTURA METALICA.

OPF PLURAL MIXTA LO DE BRAN II  
CONSEJO ADHESIVO  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
Giancarlo Chur Pérez  
INGENIERO CIVIL  
COL. 10806

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "LO DE BRAN II"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	54 CALLE "A" 14-15 ZONA 6 LO DE BRAN II, MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-7604-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/12/2023



Foto 7: . REMOZAMIENTO DE LAMINA EN COCINA EN DETERIORO.




Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA




Foto 9: CAMBIO DE LAMINA PARA TECHO Y CON ESTREUCTURA METALICA



Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA.




Foto 11: SUMINISTRO DE LAMINA TROQUELADA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DE CENTRO EDUCATIVO.

Firma y sello del Presidente de la OPF

*Giorgio Chur Perez*  
INGENIERO CIVIL  
COL. 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa