

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LO DE FUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 Calle 12-11 Lo de Fuentes, zona 11 Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-8083-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024



Foto 1: . El Salón aún cuenta con techo de duralita, el cual se encuentra dañado por el paso del tiempo.



Foto 2: Se puede apreciar la deflexión en los canales pluviales.



Foto 3: El Salón con techo de Duralita.





Foto 4: Duralita en techo del salón C la cual presenta marcas de humedad, además se deberá realizar el cambio de instalación eléctrica.



Foto 5: Salones del Módulo A los con sistema eléctrico deficiente.



Foto 6: Se muestran las conexiones en el Módulo A , debido a la mala calidad, provoca que se generen variaciones en el voltaje que dañan las lámparas

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Cesar Rodolfo Lucas López  
Arquitecto  
Colegiado 6546  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LO DE FUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 Calle 12-11 Lo de Fuentes, zona 11 Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-8083-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024



Foto 7: Puertas deterioradas por las condiciones climáticas y la falta de mantenimiento.



Foto 8: Se muestra el daño causado por el oxido a las puertas.



Foto 9: Actualmente los niños no cuentan con un espacio con sombra para poder desarrollar las actividades físicas.



Foto 10: Se aprecia a los niños realizando actividades en el calor del medio día, lo que ha provocado problemas de deshidratación y desmayos.




Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía con director y OPF, al terminar la visita de campo.



Firma y sello del Presidente de la OPF



**César Rodolfo Lucas Lopez**  
Arquitecto  
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa