





REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LAS VICTORIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 CALLE A 4. AVENIDA ZONA 10 DE MIXCO COLONIA LAS VICTORIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-9129-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024
 <p>Foto 1: El cableado de las lámparas se encuentra expuesto, tiene empalmes en malas condiciones.</p>		 <p>Foto 2: Los tomacorrientes y los interruptores se encuentran obsoletos en malas condiciones.</p>	
 <p>Foto 3: Se propone la apertura de 2 ventanas en el muro para tener una mejor iluminación y ventilación, con su respectivo refuerzo para el marco.</p>		 <p>Foto 4: Los canales pluviales y las bajadas se encuentran en malas condiciones y presentan fugas.</p>	
 <p>Foto 5: Se propone el cambio de techo en el salón del bloque C tomando en cuenta que es de Duralita.</p>		 <p>Foto 6: Se considera el cambio en el salón de bloque C debido a que en este se presentan problemas de filtración.</p>	

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LAS VICTORIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 CALLE A 4. AVENIDA ZONA 10 DE MIXCO COLONIA LAS VICTORIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-9129-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024



Foto 7: Se deberán fabricar mesas de trabajo con top de azulejo.



Foto 8: La pila presenta problemas de fuga, por lo que deberá ser sustituida.



Foto 9: Uno de los inodoros presenta problemas por lo que deberá ser sustituido, además las puertas presentan problemas de oxidación.



Foto 10: Se deberá completar el azulejo en los muros de los servicios sanitarios.



Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía con directora y OPF, al terminar la visita de campo.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346