



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 30 "A" KM 22.5 CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-0019-45	FECHA:	16/04/2024



Foto 1: En la imagen se muestran el estado actual de los ventanales, donde hay filtración de lluvia en el sótano 1.



Foto 2: La imagen muestra el estado actual de la terraza donde luego se filtra el agua dentro de los salones de clase.



Foto 3: La imagen muestra actualmente que en la pared en los tiempos de lluvia se filtra el agua, en todo el pasillo del primer nivel.



Foto 4: La imagen muestra actualmente como en la tuberías se filtra el agua en donde desemboca el pasillo del segundo nivel



Foto 5: En la imagen muestra como el canal donde se ubica el Domo se filtra el agua en época de lluvia.




Foto 6: En la siguiente imagen se muestra el estado actual de la pared y la solera en donde se filtra el agua en épocas de lluvia, en el sótano 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Romelia Morales Mendez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Claudiana

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 30 "A" KM 22.5 CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-0019-45	FECHA:	16/04/2024



Foto 7: En la imagen se muestra el estado actual del muro, dañados por la humedad de las lluvias








Foto 8: En la imagen se muestra el estado actual del techo en donde las tuberías hacen que se filtre el agua.



Foto 9: En la imagen que muestra el estado actual donde se hubicaría el establecimiento requiere de un muro perimetral, en la parte posterior.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---