

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE




POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA MONTE CARMELO I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MONTE CARMELO CASERIO LO DE CARRNAZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0038-45	FECHA:	17 DE ABRIL 2024



FOTO 1: ENTRADA DE LA TELESECUNDARIA MONTE CARMELO I




FOT 2: ÁREA DE REMOZAMIENTO DE LA COCINA RUAL DE LA TELESECUNDARIA LA CUAL ERA DE LAMINA Y SE DERRUMBO POR EL VIENTO



FOTO 3 ASPECTO DE LA PARTE DE ENFRETE DEL LA COCINA LA CUAL YA PRESENTA MUCHO DETERIORO



FOTO 4 LA COCINA NECESITA PINTURA Y AZULEJOS



SE NECESITA UNA PUERTA FORMAL Y VENTANA YA QUE LA QUE TENIA ERA DE LAMINA Y POCO SEGURA



SE COLOCARÁ PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE E LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OBF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

