



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA BENDICION DE DIOS CASERIO LO DE CARRANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0039-45	FECHA:	5/03/2024



Foto 1: Remozamiento de techo y estructura del patio, para proporcionar a los niños, padres y docentes un espacio adecuado para reuniones y actividades cívicas-culturales.



Foto 2: Sustitución de lamina en el área patio principal para las actividades diversas. El clima (lluvia y rayos del sol extremo) es uno de los factores que mas ha afectado a la comunidad educativa.



Foto 3: Sustitución e intalación de estructura portante de metal 180 m2. Para seguridad de la comunidad educativa.



Foto 4: Suministro e instalación de canal de metal mas bajadas pluviales, por seguridad en tiempo de invierno.



Foto 5 Sustitución de base de concreto por estructura metálica para colocación de 2 tinacos para distribución de agua de 1.22 m x 2.44 m x 2.60m.



Foto 6: La base que tiene esta en mal estado(agrietada) Se sustitución de la base del tinaco de agua, por seguridad de la comunidad educativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

