









HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LOS PAJQUES, ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-0083-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	25/07/2024
 <p>Foto 1: INGENIERO EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO</p>		 <p>Foto 2: INSTALACIÓN DE PISO DE GRANITO EN CORREDOR DE MÓDULO 1</p>	
 <p>Foto 3: INSTALACIÓN DE PISO EN AULA</p>		 <p>Foto 4: PISO NUEVO EN AULA</p>	
 <p>Foto 5: INSTALACIÓN DE PISO EN MÓDULO 1</p>		 <p>Foto 6: INSTALACIÓN DE PISO EN MÓDULO 1</p>	









[Signature]
Firma y sello del Presidente de la CPD

[Signature]
ING. MARXEL A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11.709
Firma, Sello y Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LOS PAJOUQUES, ALDEA LOMA ALTA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-0053-42	FECHA DE LA INSPECCION	25/07/2024
 <p>Foto 7: .PROFESIONAL JUNTO A OPF Y DIRECTOR.</p>		 <p>Foto 8: LIMPIEZA DE PISO EN AULAS</p>	
 <p>Foto 9: INSTALACIÓN DE PISO EN MÓDULO 3</p>		 <p>Foto 10: INSTALACIÓN DE PISO DE GRANITO EN MÓDULO 3 DE AULAS</p>	
 <p>Foto 11: INSTALACIÓN DE PISO EN MÓDULO 3</p>		 <p>Foto 12: INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE</p>	



[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709

Firma, Sello y No. Colegiado del Especialista del Campo del Programa