







REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIXCAYA, ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0058-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/04/2024
 <p>Foto 1: Camino de acceso, aproximadamente 8 km de terracería para poder llegar a la escuela.</p>		 <p>Foto 2: Es necesario caminar en caso de no contar con un vehículo 4x4 ya que se tiene que cruzar un río.</p>	
 <p>Foto 3: El muro de contención fabricado para nivelar el área de pasillo ha cedido, por lo que el pasillo sufre de asentamiento y se está fisurando.</p>		 <p>Foto 4: Grietas a lo largo del pasillo debido a que el muro de contención ha cedido y presenta socavamiento.</p>	
 <p>Foto 5: Además de grietas, el piso se está hundiendo, representando un problema considerable para los estudiantes.</p>		 <p>Foto 6: Los canales pluviales se encuentran completamente inservibles, debido a la corrosión.</p>	

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIXCAYA, ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0058-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/04/2024



Foto 7: Las bajadas de agua se han cristalizado y en su mayoría se han roto por lo que se deberán sustituir.



Foto 8: Bajadas de agua rotas debido a la cristalización del materia de PVC



Foto 9: Los baños no cuentan con piso ni azulejo.




Foto 10: La escuela presenta deterioro a nivel externo por lo que se necesita realizar la pintura en todo el exterior.





Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía con directora, al terminar la visita de campo.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Categoría 6546

Firma y sello del Encargado de Campo del Programa