



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad de Zet
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0071-45	FECHA:	22 de mayo del 2024





Foto 1: Imagen que muestra el techo de duralita de hace mas 60 años del Aula 1 al igual que el Aula 2; tambien tiene la misma clase de techo el cual se desea sustituir por lámina troquelada Aluzinc No.26.



Foto 2: Imagen parte superior del techo de duralita Aulas 1 y 2, este techo es sumamente peligroso en un terremoto, en esos salones se alberga a primero Primaria en la mañana y primero Básico en la tarde.



seguimiento del pasillo frente para las aulas 1 y 2

Foto 3: Imagen desde arriba del área que se desea remozar de cambio de techo por lámina troquelada aluzinc No. 26



Foto 4: Imagen que muestra que al terminar el ultima aula del segundo nivel, no hay división, solo una lamina que separa el fin de la construcción. lo que puede provocar accidentes que los estudiantes.



Foto 5: Imagen del pasillo y el fin de las aulas dejando al descubierto el segundo nivel y provocar accidentes.



Foto 6: Imagen que muestra el frente del INEB de Telesecundaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica Reyes

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

