

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM MONTE CARMELO III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 25.5 2A. AVENIDA Y 7A. CALLE, CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0111-42	FECHA:	18 DE ABRIL 2024




Foto1: Frente y entrada de la EODP ANEXA A EORM MONTE CARMELO III



Foto 2: Area de cocina de lamina que necesita ser remozada ya que los pares y laminas ya no se encuentran en buen estado y se corre es riesgo de ocurrir un accidente, se le dara continuidad con block.




Foto 3: Segunda fotografia de la cocina donde se observa el mal estado de la misma que debe dar continuidad a las paredes de block, para poder servir la alimentación en el establecimiento.




Foto 4: Sustitución de lamina por continuidad de paredes de block de aula de Preparatoria, ya que los niños sufren de muy poca ventilación, iluminación y espacio.



Foto 5: Segunda fotografia del salón de clases de lamina que necesita ser sustituida para un mejor ambiente para los alumnos.



Foto 6: Sustitución de bodega y continuidad de paredes ya que se necesita tener seguros los insumos comprados de gratuidad y de cocina la actual bodega se encuentra muy deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe adjuntar de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM MONTE CARMELO III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 25.5 2A. AVENIDA Y 7A. CALLE, CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0111-42	FECHA:	18 DE ABRIL 2024




Foto 7: área de bodega para a remozar sustitución de techo.




Foto 8: sustitución de lámina por continuidad de pared.




Foto 9: Cocina en deterioro de lamina y techo




Foto 10: Remozamiento de area de cocina en techo y continuidad de paredes.



Foto 11: Área de cocina que no esta apta en techo ni en lamina, necesita continuidad de paredes y cambio de techo.



Foto 12. area de bodega para remozar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo

