

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM MONTE CARMELO II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MONTE CARMELO II ENTRE 4TA Y 5TA CALLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0113-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Frente y entrada de la EORM MONTE CARMELO II Y EODP ANEXA A EORM



Foto 2: Area de techo de 4 salones que necesitan ser cambiados.



Foto 3: La mayor parte de la lámina ya esta deteriorada y al llover caen goteras



Foto 4: Otra perspectiva del estado de las láminas




Foto 5 Parte de enfrente de los salones que los canales se cambiaran



Foto6 Asi se encuntran las láminas ctuales, con agujeros y goteras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM MONTE CARMELO II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MONTE CARMELO II ENTRE 4TA Y 5TA CALLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0113-42	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Cambio del cableado que esta en mal estado




Foto 2: Sustitución de tomacorrientes



Foto 3: Sustitución de foco por Lámparas Led



Foto 4: Sustitución de tomacorrientes



Foto 5: cableado en 4 salones



Foto 6: Cambio de ocos en 4 aulas por lámparas Led

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público