

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

	V	Of.	41	

LITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pacajay, aldea Cruz Blanca.	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0319 -43	FECHA:	3/06/2024	



Foto1: Para poder tener una cocina digna es importante continuar con la construccion de las paredes.



Foto 2: para ingresar al area de cocina se necesita construir una rampa, de tal forma es importante continuar con la construccion de la pared, de esa forma se evita accidentes.



Foto 3: En muchas ocaciones se ha sufrido cuando llueve y empleza a gotiar, de tal forma se considera oportuno sustituir este techo para evitar las inconvenientes que puede ocacionar nuevamente la epoca lluviosa.



Foto 4: Actualmente se ha cocinado sobre los polletones que aparecen en la imagen, para poder dar la alimentacion servida en el establecimiento, es importante sustituir por otros para coadyuvar en la alimentacion de los



Foto 5: Es importante sustituir la torta deteriorada por una fundicion de concreto.



Foto 6: Otro àngulo mas para continuar con las paredes de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sella Director Centro Entre

DIRECCIÓN S

PACAJAY