







REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCION EL PILAR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1754-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024
 <p>Foto 1: Los salones de clases cuentan con pisos deteriorados por el paso de los años.</p>		 <p>Foto 2: Se puede apreciar el daño que ha sufrido el piso debido al uso a lo largo de los años.</p>	
 <p>Foto 3: También se deberá realizar el cambio de piso en el área de pasillo, tomando en cuenta que es el espacio en el que los niños utilizan para jugar.</p>		 <p>Foto 4: Es pertinente realizar el mantenimiento a las puertas, incluyendo el lijado y pintura.</p>	
 <p>Foto 5: Se puede apreciar que el techo de lámina en la parte frontal del mojinete presenta oxidación y problemas de filtración en época de lluvia.</p>		 <p>Foto 6: Será necesario realizar mejoras en el área de cocina, considerando que por la oxidación el techo se está destruyendo.</p>	

*Rafael*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Rodolfo Lucas López*  
Arquitecto  
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCION EL PILAR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1754-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024



Foto 7: Se puede apreciar el deterioro en el techo de la cocina, por lo que es indispensable realizar el cambio del mismo.



Foto 8: La actual plancha para la preparación de los alimentos se encuentra fuera de servicio y se deberá construir una nueva.




Foto 9: Los baños se encuentran en malas condiciones y la altura es muy baja y el techo se encuentra roto.



Foto 10: Internamente no se cuenta con piso, ni repellos, y las puertas están en malas condiciones.




Foto 11: Fotografía en Establecimiento




Foto 12: Fotografía con director y OPF, al terminar la visita de campo.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

*Rodolfo Lucas López*  
Arquitecto  
Colegiado 6346