

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Pilar II aldea Lo de Ramos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 10 1770 41	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: los portones de entrada y acceso al sanitario de la EORM El Pilar II, se encuentran en mal estado, por lo cual es necesario sustituirlos.



Foto 2: derivado a la filtracion y acumulacion de humo en la cocina es necesario la instalacion de chimeneas o extractor de humo.



Foto 3: la escuela no cuenta con calidad de mingitorio y lavamanos por lo que se deben sustituir.



Foto 4: El muro perimetral que circula los sanitarios esta totalmente por colapsar, por lo que se necesita una nueva reparacion.



Foto 5: algunas puertas se encuentran muy deterioradas, por lo cual necesitan ser cambiadas. Y algunas necesitan cambio de pintura, chapas o correlativo.



Foto 6: algunas ventanas no cuentan con vidrios y balcones en buenas condiciones, por lo cual es necesario, sustituir vidrios y colocar balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y Sello del Presidente del O.P.F. 

  
 Firma y Sello-Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Pilar II aldea Lo de Ramos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 10 1770 41	FECHA:	3/06/2024



Foto 7: El pasamanos, que conduce hacia los sanitarios, se encuentra en mal estado motivo por el cual necesita remozarlo.



Foto 8: Las barandas que circulan el patio del Establecimiento se encuentran en total deterioro (oxidado) motivo por el cual necesitan ser renovadas.



Foto 8: el área de sanitario presenta poca iluminación razón por el cual se necesita una nueva instalación eléctrica en el alumbrado.



Sustitución de torta de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

