

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM "DOCTORA ANA MARGARITA RICHARDSON ESCOBAR" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 4 LOTE 13 COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1774-42	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: Mantenimiento a la estructura del primer salón previo a la colocación de la lámina nueva



Foto 2: Segundo salón con levantado de pared previo a la colocación de la nueva estructura, esto para mejorar el desnivel y evitar filtraciones



Foto 3: Segundo salón sin estructura y techo previo al levantado de pared y colocación del nuevo material



Foto 4: Tercer salón sin estructura y techo previo a la colocación de la nueva estructura y lámina



Foto 5: Colocación de costaneras y mantenimiento de las mismas en el pasillo donde se tenía filtración de agua por el estado de lámina y costanera



Foto 6: Colocación de estructura para ubicar el canal que conducirá el agua a través de un nuevo conducto, evitando el agua en los salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

