

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Realhuit	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1799-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023




Foto 1: Módulo A, techo deteriorado por humedad



Foto 2: Módulo A, techo deteriorado



Foto 3: Módulo A, techo en mal estado



Foto 4: Módulo A, losa en mal estado




Foto 5: Módulo A, losa deteriorada



Foto 6: Módulo A, techo en mal estado

[Firma]

Firma y sello del representante de la OPF

ALEJANDRA HERNÁNDEZ
 ARQUITECTA
 COLEGIADO 4073

 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Realhuit	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1799-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023



Foto 7: interior del establecimiento




Foto 8: Evaluadora en oficina de Dirección



Foto 9: Módulo A, losa en mal estado



Foto 10: Módulo A, losa deteriorada




Foto 11: Evaluadora en el interior del establecimiento



Foto 12: Evaluadora en la fachada de la institución

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

ALEJANDRA HERNÁNDEZ
 ARQUITECTA
 COLEGIADO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa