



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Emilio Castellanos González"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patzanes 1, Aldea Cerro Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1803-43	FECHA:	28/05/2024



Foto1: Frente del establecimiento. La fachada del establecimiento necesita ser remozada con fachalata lavable para evitar que el polvo la deteriore.



Foto 2: El piso del aula de cuarto primaria no es el adecuado, ya que se encuentra rajado por el paso de los años por lo que se le colocará piso de duela cerámica.



Foto 3: El piso del aula de Quinto primaria no es el adecuado, ya que se encuentra rajado por el paso de los años por lo que se le colocará piso de duela cerámica.



Foto 4: El piso del aula de Tercero primaria no es el adecuado, ya que se encuentra rajado por el paso de los años por lo que se le colocará piso de duela cerámica.



Foto 5: El salón de clases que se utilizaba para primero B, actualmente sin uso, por falta de maestros, tiene el piso en mal estado por lo que se le colocará piso de duela cerámica.



Foto 6: El piso de la dirección del establecimiento se encuentra en mal estado, por lo que se le colocará piso de duela cerámica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, escribiendo el número de hojas.

*Maria Leticia Soc Patzán*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Emilio Castellanos González"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patzanes 1, Aldea Cerro Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1803-43	FECHA:	28/05/2024




Foto 7: Las ventanas de la parte del frente de prepa, 1ro., 6to. están deterioradas por tener mas de 55 años de antigüedad, necesitan sustituirse por ventanas de PVC corredizas.



Foto 8: Las ventanas de la parte de atrás de prepa, 1ro., 6to. están deterioradas por tener mas de 55 años den antigüedad, necesitan sustituirse por ventanas de PVC corredizas.




Foto 9: Las ventanas del salón que se utiliza para resguardar de alimentos y sala de maestros están deterioradas por tener más de 55 años de antigüedad, necesitan ser sutituidas por ventanas PVC corredizas.



Foto 10: Las ventanas del salón de cuarto primaria y dirección están deterioradas por tener más de 55 años de antigüedad, necesitan ser sutituidas por ventanas PVC corredizas.



Foto 11: Las ventanas de 1ro, B, tercero y quinto están deterioradas por tener más de 55 años de antigüedad, necesitan ser sutituidas por ventanas PVC corredizas.



Foto 12: Las ventanas de Segundo primaria están deterioradas, necesitan ser sutituidas por ventanas PVC corredizas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Leticia Soc Patzán*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Emilio Castellanos González"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patzanes 1, Aldea Cerro Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1803-43	FECHA:	28/05/2024



Foto13: La puerta de lámina de la bodega pegada a la cocina necesita sustituirse por una puerta metálica con chapa.



Foto 14: La puerta de lámina de la bodega que tiene ingreso por el aula de cuarto primaria debe ser sustituida por una puerta metálica con chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*María Leticia Soc Patzán*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

