

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Guatemala	MUNICIPIO	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Sector 1 Aldea Comunidad de Zet
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1807-43	FECHA	30 de abril de 2024



Foto No. 1, esta imagen muestra el ingreso a la EORM, Comunidad de Zet No. 1



Foto No. 2 Esta imagen muestra el salón No. 1 al cual se le cambiará el techo de lámina de duralita a lámina troquelada, se muestra el interior del salón. Actualmente alberga a los alumnos de 6o. Grado Sección "B"



Foto No. 3 Esta imagen muestra el salón No. 2 al cual se le cambiará el techo de lámina de duralita a lámina troquelada. Actualmente alberga a los alumnos de 4o. Grado sección "A".



Foto No. 4 Esta imagen muestra el frente de los 2 salones a los cuales se les cambiará la lámina de duralita por lámina troquelada. Los cuales se ubican frente al patio del establecimiento



Foto No 5 Esta imagen muestra el deterioro de la lámina de duralita del salón No. 1



Foto No. 6 esta imagen muestra el deterioro de la lámina duralita en la parte exterior del techo de los salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

