

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Guillermo Alvarado Robles"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Suacité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1820-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Frente y entrada de la Escuela Oficial Rural Mixta "Guillermo Alvarado Robles" Jornada Matutina



Foto 2: Imagen que muestra el mal estado del techo de la bodega.



Foto 3: Imagen que muestra que el cableado eléctrico fue quitado debido al cambio de lamina a terraza por lo tanto se tiene que poner nueva electricidad ya que el que tenía no se encuentra en buenas condiciones.



Foto 4: Imagen que muestra el deterioro que tiene la torta de cemento y necesita el cambio a piso cerámico.



Foto 5: Imagen que muestra el deterioro de las puertas y necesitan mantenimiento.



Foto 6: Imagen que muestra el mal estado del pollo y pila de agua de la cocina.



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1




Foto 7: Imagen que muestra el estado actual de puertas y ventanas de la cocina.



Foto 8: Cambio de lamina por lamina troquelada ya que se encuentra con bastantes agujeros y se mete el agua.



Foto 9: Imagen que muestra el mal estado de las ventanas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

car men ca  
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

