

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.P. Anexa a E.O.R.M. Colonia La Económica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 88 Colonia La Económica, caserío Lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6317-42	FECHA:	18/04/2024



CFoto1: Fachada del Centro Educativo



Foto 2: deterioro de los tragantes del drenaje de agua pluvial. Ubicados en el patio.




Foto 3: estado del la torta de concreto del patio en mal estado por mas de 32 años de no tener mantenimiento



Foto 4: situación en la que se encuentra la cubierta de techo del patio, algunas partes con lonas y otras con cubierta de lamina en mal estado





Foto 5: Estructura metalica a sustituir para la cubierta de lamina area de patio



Foto 6: cubierta de lamina de patio a sustituir, con estructura metalica reforzada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF
 
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JUAN SAC. COL. LA ECONOMICA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA PRIMARIA

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JUAN SAC. COL. LA ECONOMICA
GUATEMALA
DIRECCION